


PERIZIA DI STIMA DI IMMOBILI

Oggetto: stima di immobile a destinazione terziaria, ubicato in Piazza della Repubblica,
12/A Cattolica (RN).

Allegato 1

Documentazione fotografica

Vista satellitare dell'edificio contenente l'unità immobiliare oggetto di vendita.



Fotografia 1_Fronte su Piazza della Repubblica.



Fotografia 2_ Vista ingresso verso atrio



Fotografia 3_ Vista atrio verso ingresso.



Fotografia 4_Vista Ufficio / archivio 1.



Fotografia 5_Vista disimpegno.



Fotografia 6_ Vista Bagno Donne.



Fotografia 7_ Vista bagno uomini.




Fotografia 8_Vista ripostiglio / centrale termica.



Fotografia 9_Altra vista ripostiglio / centrale termica.



Fotografia 10_vista Ufficio 1, lato nord



Fotografia 11 Vista ripostiglio 1.



Fotografia 12 _Altra vista dell'atrio lato sud.



Fotografia 13 _Vista dell'ufficio 2, lato nord.




Fotografia 14_Vista dell'ufficio / archivio, lato sud.



Fotografia 15 Vista della sala riunioni.



Fotografia 16 _Altra vista della sala riunioni.



Fotografia 17 _Altra vista della sala riunioni usato come archivio.

